

TypeE




TypeC





TypeD

- ・後付け用オプションでは必要な機器のみの送付となります。
- ・ **橙色枠**で囲ったカメラ表示用機器を、左図を参考に配置してください。
- ・ ネットワークハブがない構成の場合は、 ZERO ⇔ インジェクター ⇔ カメラ用 SPD 間を LAN ケーブルで接続します。
- ・後付けでカメラ表示用機器を設置する際、 既に計測でネットワークハブを使用している場合は、ネットワークハブは送付されません。 送付の LAN ケーブル 2 本は、図中緑色と赤色の LAN ケーブルの箇所に使用してください。



PoE インジェクター (カメラへの電源供給用)







カメラからの LAN ケーブルは、 PoE 給電用の SPD に接続します。



カメラ

後付けカメラ画像オプションライト(ボックスレス)タイプ 接続図

株式会社 ラプラス・システム

2024/08/30

1/1