

Solar Pro リリースノート

2020/11/2 Version 4.7.1 アップデート内容

1. Version 4.7.1 で改善された操作性・性能

1-1. 【障害改修】

昇圧設定が「モジュールごとに MPPT」の時、パラメータで温度特性のチェックを外しても PV 温度が考慮される問題を修正しました。

1-2. 【障害改修】

入力ウィザードにおいて伏図入力の参考間隔 *B に方位角が反映されない問題を修正しました。

1-3. 【障害改修】

地図画像の設定で距離の入力中にズームイン / アウトすると縮尺を正しく設定できない問題を修正しました。

1-4. 【障害改修】

マウスでまたは数値を指定して回転させると家屋付属の太陽電池アレイ向きが家屋と一致しない問題を修正しました。

1-5. 【障害改修】

伏図入力の頂点ドラッグで選択していない頂点が動く問題を修正しました。

1-6. 【障害改修】

斜面をグループ化して保存したファイルを開けない問題を修正しました。

1-7. 【障害改修】

北向きの斜面に対して参考間隔 *B が正しく計算されない問題を修正しました。

1-8. 【障害改修】

設置場所に入力した緯度経度が意図せず変化する問題を修正しました。

1-9. 【障害改修】

1 年のうち一部の月日が記録された実測気象データを用いて発電量計算すると、外部例外が発生する問題を修正しました。

1-10. 【障害改修】

正の温度係数入力時に太陽電池データの変換に失敗し操作できなくなる問題を修正しました。

1-11. 【障害改修】

斜面伏図付属の太陽電池アレイの傾斜角を 90°以上に設定できない問題を修正しました。

1-12. 【障害改修】

斜面伏図付属の太陽電池アレイを右クリックメニューで配置した時の高さの変化が正しくない問題を修正しました。

1-13. 【障害改修】

入力ウィザードで斜面伏図入力画面を開く時の斜面傾斜角が反映されない問題を修正しました。

1-14. 【障害改修】

アレイ横辺が斜面沿い、物体角度 ±90 度、傾斜角 0 度で配置した斜面伏図アレイの角度計算を修正しました。

1-15. 【障害改修】

画面のレイアウトや表記を修正しました。

2. その他

2-1. トライアル版管理ソフトを更新しました。

製品に関するお問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ

コールセンター TEL:075-634-8073

※受付時間 平日9:00 ~ 19:00 土曜9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日、年末年始は休業)

当社HPからのお問い合わせ

<https://contacts.laplaceweb.com/contacts/>

※「メールでのお問い合わせ」フォームをご利用ください。