

# Solar Pro リリースノート

2018/9/3 Version 4.5.5.0 アップデート内容

## 1. Version 4.5.5.0 で追加された操作性・性能

- 1-1. 【機能追加】 計算速度の向上
- 1-2. 【機能追加】 3D CAD 上の距離測定機能
- 1-3. 【機能追加】 ショートカットキーによる 3D CAD 物体のコピー&ペースト機能
- 1-4. 【機能追加】 アレイの月別傾斜角設定

## 2. Version 4.5.5.0 で変更・改善された操作性・性能

- 2-1. 【機能変更】 太陽電池アレイ  
アレイの参考間隔の計算に方位角を考慮するよう変更しました。
- 2-2. 【機能変更】 太陽電池アレイ  
伏図入力で設置した太陽電池アレイは太陽電池アレイフォームから削除できないように変更しました。
- 2-3. 【機能改善】 太陽電池アレイ  
太陽電池アレイで追尾ありにすると反射光表示が無効になる問題を修正しました。
- 2-4. 【機能改善】 太陽電池アレイ  
太陽電池アレイを平行移動させるときの軸がずれる問題を修正しました。
- 2-5. 【機能改善】 電力計算設定  
Windows7 でディスプレイの文字サイズによって PV 温度計算式設定ダイアログが正しく表示されない問題を修正しました。
- 2-6. 【機能改善】 電力計算設定  
直流補正係数のパワーコンディショナー動作条件への影響を修正しました。
- 2-7. 【機能改善】 電力計算設定  
補正係数を 1 未満にして発電量計算を行うと補正量の瞬時値が 0 になる問題を修正しました。
- 2-8. 【機能改善】 入力ウィザード  
入力ウィザードのアレイ傾斜角の入力規制を修正しました。
- 2-9. 【機能改善】 伏図入力  
グリッド間隔の入力規制を修正しました。
- 2-10. 【機能改善】 ポインタ設定  
等間隔スナップの間隔の入力規制を修正しました。
- 2-11. 【機能改善】 樹木  
樹木テンプレートを読み込んだ時、一部の情報が正しく反映されていない場合がある問題を修正しました。
- 2-12. 【機能改善】 樹木  
樹木テンプレートの読み込みに失敗した時、部分的に情報が反映される場合がある問題を修正しました。
- 2-13. 【機能改善】 その他  
画面の表記を修正しました。

### 3. その他

#### 3-1. プロテクトコネクタ

プロテクトコネクタのドライバを更新しました。

#### 3-2. データベース

太陽電池とパワーコンディショナーのデータベースの一部を修正しました。

#### 3-3. 統合レポート

統合レポートの換算係数のデフォルト値を更新しました。

#### 3-4. スプラッシュ画像

スプラッシュ画像の Copyright 表記を変更しました。

### 4. ドキュメント

#### 4-1. ヘルプ

標準向けと英語版のヘルプを更新しました。

#### 4-2. チュートリアル

チュートリアルを更新しました。

## 製品に関するお問い合わせ先

### お電話でのお問い合わせ

コールセンター TEL:075-634-8073

※受付時間 平日9:00～19:00 土曜9:00～17:30 (日曜、祝日、年末年始は休業)

### 当社HPからのお問い合わせ

<https://contacts.laplaceweb.com/contacts/>

※「メールでのお問い合わせ」フォームをご利用ください。